

Manual com travessas

5726

Detalhe máximo lacado: W1000 D11800mm


Dimensões do salão: 27.150x15.100mm

Preparação de superfície: Lavagem automática em 3 fases

Secagem após preparação de superfície e polimerização: Secador de forno 4 zonas

Pintura manual: Cabine de passagem de dois lugares

Sistema de transporte: Início manual



5552



Detalhe máximo lacado: W1000 D3000mm


Dimensões do salão: 4.500x12.300mm

Polimerização: Forno de 1 zona

Pintura manual: Cabine aberta

Sistema de transporte: Início manual





5874

Detalhe máximo lacado: W1000 D8800mm

Dimensões do salão: 7.400x25.500mm




Preparação de superfície: Lavagem automática em 3 fases

Secagem após preparação de superfície e polimerização: Secador de 1 zona

Polimerização: Forno de 1 zona

Pintura manual: Cabine de passagem de dois lugares

Sistema de transporte: Início manual



3547-3


Detalhe máximo lacado: W1300 D3000mm

Dimensões do salão: 14.000 x 24.000mm

Secagem após preparação de superfície e polimerização: Secador de forno 3 zonas

Pintura manual: Cabine de passagem de dois lugares

Sistema de transporte: Início manual



5878

Detalhe máximo lacado: W1300 D2800mm


Dimensões do salão: 10.500x14.200mm

Preparação de superfície: Lavagem automática em 3 fases

Secagem após preparação de superfície e polimerização: Secador de 1 zona

Pintura manual: Cabine de passagem de dois lugares

Sistema de transporte: Início manual





5982


Detalhe máximo lacado: W1300 D7800mm

Dimensões do salão: 8.000x20.000mm

Pintura manual: Cabine de passagem de dois lugares

Polimerização: Forno de 3 zonas

Sistema de transporte: Início manual



6133

Detalhe máximo lacado: W1000 D3200mm

Dimensões do salão: 20.400 x 10.000mm




Preparação de superfície: Lavagem automática em 3 fases

Secagem após preparação de superfície e polimerização: Secador de forno com 1 zona

Pintura manual: Cabine de passagem de dois lugares

Sistema de transporte: Início manual

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych



6381

Detalhe máximo lacado: W1300 D6200mm


Dimensões do salão: 14.300 x 15.500mm

Preparação de superfície: Lavagem manual de carros

Secagem após preparação de superfície e polimerização: Secador de forno 3 zonas

Pintura manual: Cabine de passagem de dois lugares

Sistema de transporte: Início manual



6691

Detalhe máximo lacado: W1800 D6800mm

Dimensões do salão: 23.300 x 20.200mm

Preparação de superfície: Lavagem automática em 3 fases



Secagem após preparação da superfície: Secador de 4 zonas

Pintura manual (longas tiragens): Cabine de passagem de dois lugares

Pintura manual (série curta): Cabine aberta

Polimerização: Forno de 4 zonas

Sistema de transporte: Início manual



6809

Detalhe máximo lacado: W1300 D2800mm




Dimensões do salão: 11.600x6.700mm

Preparação de superfície: Lavadora de alta pressão manual MS3015

Secagem após preparação de superfície e polimerização: Secador de forno 1 zona SL / SW

Pintura manual: Cabine de passagem para estação de trabalho única KPP-2

Sistema de transporte: TR superior manual



7039

Detalhe máximo lacado: W1300 D6800mm

Dimensões do salão: 24.300 x 14.700mm




ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Preparação de superfície: Lavagem automática de 5 estágios

Secagem após preparação de superfície e polimerização: Secador de forno 4 zonas

Pintura manual: Cabine túnel de passagem KPT1

Sistema de transporte: TR superior manual



3151

Detalhe máximo lacado: W1300 D3800mm

Dimensões do salão: 18.800 x 30.900mm


Preparação de superfície: Lavagem automática em 3 fases

Secagem após preparação da superfície: Secador de 1 zona

Pintura manual: Cabine de passagem de dois lugares

Polimerização: Forno de 1 zona

Sistema de transporte: Início manual





3547-1

Detalhe máximo lacado: W1000 D8800mm


Dimensões do salão: 14.000x24.000mm

Preparação de superfície: Lavagem automática em 3 fases

Secagem após preparação de superfície e polimerização: Secador de forno 3 zonas

Pintura manual: Cabine de passagem de dois lugares

Sistema de transporte: TR superior manual





3547-2

Detalhe máximo lacado: W1000 D8800mm

Dimensões do salão: 14.000x24.000mm

Preparação de superfície: Lavagem automática em 3 fases

Secagem após preparação de superfície e polimerização: Secador de forno 3 zonas

Pintura manual: Cabine de passagem de dois lugares

Sistema de transporte: TR superior manual

